

## NOTE DE SYNTHÈSE DES CONCLUSIONS

RAPPORT N° 98340 SCI MIMOSA

**Document ne pouvant en aucun cas être annexé à un acte authentique**

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

Type de bien : <b>Appartement</b>	
Etage: <b>2ème</b>	
Adresse : <b>appartement N+2 Appartement 2 place EDOUARD ROUSSEL 59100 ROUBAIX</b>	Réf. Cadastre :  Bâti : <b>Oui</b> Mitoyenneté : <b>Oui</b>
Propriétaire : <b>SCI MIMOSA</b>	

### EXPOSITION AU PLOMB

**Des revêtements dégradés contenant du plomb (classe 3) ont été mis en évidence et Des revêtements non dégradés, non visibles (classe 1) ou en état d'usage (classe 2) contenant du plomb ont été mis en évidence.**

### DIAGNOSTIC ÉLECTRICITÉ

**L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies pour laquelle ou lesquelles il est recommandé d'agir afin d'éliminer les dangers qu'elle(s) présente(nt).**