

NOTE DE SYNTHÈSE DES CONCLUSIONS

RAPPORT N° 98343 SCI MIMOSA

Document ne pouvant en aucun cas être annexé à un acte authentique

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Type de bien : Appartement N+1	Réf. Cadastre :
Adresse : Bâtiment 2 place EDOUARD ROUSSEL 59100 ROUBAIX	Bâti : Oui Mitoyenneté : Oui
Propriétaire : SCI MIMOSA	

CONSTAT AMIANTE

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante

EXPOSITION AU PLOMB

Des revêtements non dégradés, non visibles (classe 1) ou en état d'usage (classe 2) contenant du plomb ont été mis en évidence.

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ÉNERGETIQUE

Consommations énergétiques <small>(en énergie primaire) pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement, déduction faite de la production d'électricité à demeure</small>	Emissions de gaz à effet de serre (GES) <small>pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement</small>
Consommation conventionnelle : 492 kWh_{ep}/m².an	Estimation des émissions : 110 kg_{eq}CO₂/m².an
<p>logement extrêmement performant</p> <p>A B C D E F G</p> <p>consommation (énergie primaire) émission</p> <p>492 110*</p> <p>kWh/m²/an kgCO₂/m²/an</p> <p>logement extrêmement peu performant</p>	<p>peu d'émissions de CO₂</p> <p>A B C D E F G</p> <p>110 kgCO₂/m²/an</p> <p>émissions de CO₂ très importantes</p>

DIAGNOSTIC ÉLECTRICITÉ

L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies pour laquelle ou lesquelles il est recommandé d'agir afin d'éliminer les dangers qu'elle(s) présente(nt).

CERTIFICAT DE SUPERFICIE

**Superficie totale :
68,01 m²**